

ご要望に合わせ、最適なリニューアルプランをご提案します

準撤去リニューアル

標準工期 25~40日

かご室内 最新エレベーターの意匠に生まれ変わります
リニューアル後のかご内インテリアの例



STD-11 [スタンダード天井]
大形導光板LED照明
DLX-15 [デラックス天井]
LEDダウンライト照明
DLX-14 [デラックス天井]
間接照明(LED照明)
DLX-13 [デラックス天井]
乳白色樹脂板付照明
(LED照明)




DLX-12 [デラックス天井]
間接照明(LED照明)
+ LEDダウンライト照明
DLX-11 [デラックス天井]
LEDダウンライト照明
PRM-11 [プレミアム天井]
ガラスクロス照明(LED照明)

プラス 安心機能

非接触ボタンを始め、様々な安心機能をご用意しました。

非接触ボタン(センサー組込形)

ボタン内に非接触センサーを組込んだ一体形の非接触ボタンです。
直接ボタンに触れずに操作が可能です。発音ボタンを内蔵しています。



樹脂成形品(原寸大)
ボタンに指を近づけると「ピッ」と音が
鳴り登録が完了します。

かご内防犯カメラシステム

エレベーターかご内の映像を記録します。映像は専用のタブレット
またはパソコン(専用ソフト)で再生できます。



●画像はハメコミ合成しています。

仕様一覧表

対象	交換用品・機能	全撤去/準撤去リニューアル		
		乗用	住宅用	寝台用
機械室	制御盤	○	○	○
	モーター	○	○	○
	巻上機	○	○	○
	調速機	○	○	○
	地震感知器(S波感知器)	○	○	○
昇降路	主ロープ	○	○	○
	テールコード	○	○	○
	かご、おもりレール	○	○	○
かご室	かご室天井	スタンダード(STD-11L) デラックス(DLX-11, 12, 13, 14, 15) プレミアム(PRM-11)	○ △ △	○ △ △
かご操作盤	ドットデジタルインジケータ 液晶インジケータ 広角ミラー	○ △ ○	○ △ ○	○ △
戸開閉装置		○	○	○
かごドア	多光軸(マルチビーム)ドアセフティ	○	○	○
	気配アラーム機能	○	○	○
のりば	のりばインジケータボタン (デジタル階床表示) (液晶インジケータ)	○ △	○ △	○ △
	三方枠・幕板	○/-	○/-	○/-
	のりばドア	○	○	○
	しきい	○/-	○/-	○/-
その他	耐震対策 ^{※1} P波感知器付地震時管制運転	○ ○	○ ○	○ ○
	自動復旧運転 ^{※2} 自動復旧運転(検出精度向上工事) ^{※2}	△	△	△
	戸開走行保護装置	○	○	○
	停電時自動着床装置(トスランダー)	○	○	○
	遠隔監視メンテナス対応インターフェース	○	○	○
オプション	サービス階切り離し運転(ソフト設定式) ^{※3} かご内防犯カメラシステム 車いす兼用エレベーター仕様 防犯窓付ドア オートアナウンス機能 スマートドア ^{※4} しきい間すきまレス	△ △ △ △ △ △ △/-	△ △ △ △ △ △ ○/-	△ △ △ △ △ △ ○/-

上記仕様一覧については、建物の状況やエレベーターの機種や状態により適用できない場合があります。詳しくは弊社営業担当までご相談ください。
※1 最新のエレベーターの耐震設計指針に対応します。 ※2 この機能を発揮するためには、弊社との保守契約をしていただく必要があります。 ※3 緊急時には特殊呼び登録、またはサービス階切り離し停止する場合もあります。 ※4 スマートドア採用時は多光軸(マルチビーム)ドアセフティの採用が必要となります。

TOSHIBA

東芝エレベーター リニューアル
ELFRESH
エルフレッシュ

油圧式エレベーター

▼
マシンルームレス
エレベーター

▲ 安全に関する注意

- 法令を順守してください。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

TOSHIBA

東芝エレベータ株式会社

本社 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34

東芝エレベータ株式会社の最新情報や製品情報は、下記インターネットホームページをご覧ください。

<https://www.toshiba-elevator.co.jp/>



この印刷物は、環境に配慮した植物油インクを使用しております。

●このカタログは2022年9月の発行です。仕様および外観は、改良のために予告なしに変更することがあります。


EL3135(0)-22.09 4000-22.09(NS)

©TOSHIBA ELEVATOR AND BUILDING SYSTEMS CORPORATION 2022


リニューアル後の新機能と新サービス

ELFRESH

災害に強い最新のマシンルームレスエレベーターに生まれ変わります



既存の油圧式エレベーター




●機械室だったスペースをご活用いただくには、行政庁への確認が必要です。
●実際の工事では、お客様の機種や設備、機器の状態により日程や交換する機器が変更されることがあります。

東芝エレベータだからできるサービス (保守契約メニュー)

24時間365日エレベーターを見守る 東芝遠隔監視メンテナンス

東芝遠隔監視メンテナンスはエレベーターを止める頻度を大幅に削減、エレベーター稼動状態の遠隔監視・点検を行うシステムです。遠隔監視・診断データを収集することでタイムリーに点検整備が行え、IoTを活用して部品の劣化傾向や寿命時期を分析し、予防保全につなげます。



地震時の早期復旧

自動復旧運転機能

地震により運転を休止した場合、復旧にはフィールドエンジニアによる点検が必要でしたが、自動復旧運転機能により約30分で自動診断運転を行い、エレベーターの運転に支障がないと判断した場合には、フィールドエンジニアの到着を待たずに仮復旧運転を行います。

グレードアップのご提案 自動復旧運転機能プラス (検出精度向上仕様)

エレベーターの主要機器に加速度センサーを追加設置し、機器に加わる地震の揺れを直接計測します。揺れの検出精度を向上させ、自動復旧運転を行う確率が「自動復旧運転機能」と較べて20%向上します。(弊社による試算)


エレベーターサイネージ

エレベーター内に様々な情報や広告、天気予報などを届ける、デジタルサイネージを設置できます。サイネージ機器は、東芝エレベータから無償でご提供しますので、設置・運用無料でご利用いただけます。

●この機能を有効にするためには、弊社との保守契約が必要です。この機能の詳細については、弊社までお問い合わせください。



リニューアルによる消費電力量の削減




住宅用9人乗り60m／分のエレベーターをリニューアルした場合の一般的な消費電力量の比較イメージ。

最新のマシンルームレスエレベーター

信頼性の高い 巻上機上部設置方式

災害などで、万一昇降路に水が流れ込んだ場合、駆動部や制御装置が直接水にさらされにくく「巻上機上部設置方式」を採用しました。トラブルを未然に防ぎ、信頼性を高めることも「東芝エレベーター」の性能の一つです。



スマートドア

エレベーターへの乗り降りの状態を最新の画像解析技術で、エレベーターに乗りたい人なのか、通り過ぎる人なのかを判断し効率の良い運転をめざします。また、エレベーターを利用する人が、ドアにはさまれたりしないように、ドア周りの安全性を向上させます。




※周囲の状況によりスマートドアが反応しない場合があります。また、のりば出入り口付近の照度は50ルクス以上必要です。詳細は、弊社までお問い合わせください。

2D多光軸(マルチビーム)ドアセフティ

出入口に組み込まれた赤外線センサーが感知すると閉じかけたドアが開きます。

しきい間すきまレス

エレベーターとのりばの「すきま」をふさぎ、安心して乗り降りでき「すきま」に物を落とす心配を減らします。(全撤去リニューアルのみ適用となります)



リニューアルのタイミングと法令の改正

建物を維持するためには エレベーターのリニューアルが重要

建物設備のリニューアルといえば外壁や電気、空調などのリニューアルだけと思いがちです。しかし、エレベーターにも耐用年数があり、重要な共有設備としてリニューアルする必要があります。


築年数	0年	5年	10年	15年	20年	25年	30年
外部	屋根						
	外壁						
内部	壁・床・天井						
電気設備	変電設備・自家用発電						
給水設備							
排水設備							
空調設備							
消防設備・消火設備							
エレベーター							

LC評価・長期修繕計画・診断・資産評価・ERのための建築物のライフサイクルマネジメント用データ集(改訂版)
(公益社団法人ロングライブル推進協会)より作成

エレベーターのリニューアルは 竣工後20~30年がおすすめ

定期的なメンテナンスをしていても、経年劣化により、初期性能が維持できなくなり、性能の低下が懸念されます。

エレベーターの経年劣化と性能限界



建築基準法施行令の改正について

地震によるエレベーターの閉じ込め事故や、エレベーターの戸開走行によるはさまれ事故を防ぐため、「建築基準法施行令の一部改正」が行われています。

1971年 米国サンフェルナンド地震	1972年～ 81耐震以前	1978年 宮城県沖地震	1981年～ 81耐震指針 ^{※1}	1995年 兵庫県南部地震	1998年～ 98耐震指針 ^{※2}	2004年 新潟沖地震	2005年 千葉県北西部地震	2009年～ 09耐震指針 ^{※3}	2011年 東北地方太平洋沖地震	2014年～ 14耐震指針 ^{※4}	
耐震強化項目① ・巻上機・制御盤の固定 ・脱レール防止対策		耐震強化項目② ・巻上機・制御盤の固定 ・主索の外れ防止 ・ロープ振れ防止 ・長尺物の引っ掛け防止 ・脱レール防止 ・昇降路内突出物保護 (JEAS711)	耐震強化項目③ ・釣合おもりブロック ・主索の外れ防止 ・ロープ振れ防止 ・長尺物の引っ掛け防止 ・脱レール防止 ・昇降路内突出物保護 (JEAS711)	耐震強化項目④ ・主索の外れ防止 ・長尺物の引っ掛け防止 ・脱レール防止 ・レール強度増し ・釣合おもりブロックの脱落防止 ・地震時管制運転装置による最寄階停止	耐震強化項目⑤ ・ELVの構造計算基準の規定 ・釣合おもりブロックの脱落防止						
※1昇降機設計・施工指針1981年版 ※2昇降機設計・施工指針1998年版 ※3昇降機設計・施工指針2009年版 ※4平成25年国土交通省告示第1047号、1048号 昇降機設計・施工指針2014年版(2016年版)											

戸開走行保護装置

戸開走行による挟まれ事故を防止




エレベーターの扉が開いたまま走行してしまう「戸開走行」。この戸開走行による、挟まれ事故など人命に関わる重大事故を防止するために改正が行われました。改正では「駆動装置又は制御器に故障が生じ...」と具体的に機器名も表記され、駆動装置故障対応としてブレーキの二重化、また制御器故障対応として戸開走行を検出してエレベーターを制止する安全回路を別回路とした「戸開走行保護装置」の設置が義務づけられています。



扉が開いた状態で一定以上のクリアランスが保てない場合には、戸開走行保護装置が働きエレベーターを制止させます。



予備電源を設けた地震時管制運転装置 P波感知器付地震時管制運転(リストア機能付)



P波(初期微動)を感知した時点で、エレベーターのかご操作盤に「地震」と表示し、「地震です。降りてください。」とアナウンスを行います。エレベーターは最寄階に停止してドアを開き、乗客を降ろします。S波(主要動)が小さい場合には通常運転に戻りますが、一定以上の揺れ(Low Gal)を感知した場合には、運転を休止します。フィールドエンジニアの到着後、安全を確認し復帰します。リストア機能とは、地震時管制運転中に安全装置が作動した場合、運転をいったん中止しますが、安全装置の復帰が確認できると管制運転を再開します。(エレベーターに損傷のおそれのある強い揺れ(High Gal)を感知した場合は二次災害を防ぐため、運転を再開しません。)