TOSHIBA

| 管理番号 | 検査項目 | 掲載日 |
|-------|-----------------------------------|------------|
| 3-A-1 | ブレーキパッドの残存厚みの判定基準(SPACEL-EX シリーズ) | 2020-01-21 |

1. 適用

適用を表1に示します。

表 1. 適用表

| 巻上機型式 | ブレーキ型式 | | |
|--------------------|---------------------|------------|--|
| TMLOC L 2. LL = ¬° | TMB06J1#、TMB06JT1# | (シングルブレーキ) | |
| TML06J シリーズ | TMB06JW1# | (ダブルブレーキ) | |
| TML10J シリーズ | TMB10J1#、TMB10JT1#、 | (シングルブレーキ) | |
| IMILIOU DII—X | TMB10JW1# | (ダブルブレーキ) | |

尚、TML06J1、TML06JT1Aなど型式の展開をTML06Jシリーズと総称します。 TML10Jシリーズについても同様です。

#:ブレーキモデルチェンジ記号 A, B, C, ・・・

2. 検査方法

クラッチ式のブレーキを採用しています。ブレーキの概略図を図1、図2に示します。




図1. ブレーキ概略図(シングルブレーキ)

TOSHIBA

| 管理番号 | 検査項目 | 掲載日 |
|-------|---|------------|
| 3-A-1 | ブレーキパッドの残存厚みの判定基準(SPACEL-EX シリーズ) | 2020-01-21 |




図2. ブレーキ概略図(ダブルブレーキ)

- (1)かご固定装置によりかごが固定されている事を確認してください。
- (2) ブレーキ保護カバーを外してください。
- (3) ライニング部の隙間 (L) を確認し、表 2 により判定を行ってください。要重点点検の範囲となった場合は、重点点検を実施しブレーキユニットの交換準備を行ってください。要是正の範囲となった場合は、速やかにブレーキユニットを交換してください。
- (4) 各部測定終了後、確実に復帰してください。

3. 判定基準

表 2. 判定基準

| 巻上機型式 | ブレーキ型式 | 測定寸法 L mm | | | | |
|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------------|---------------|--------|
| | | 初期 | 指摘なし | 要重点点検 | 要是正 | |
| TML06J | TMB06J1# | - L = (18.5) ^{∗1} | /10 E) ×1 | L > 16.5 | 16.5 ≧ L > 16 | 16 ≧ L |
| シリーズ | TMB06JT1# | | | | | |
| TML10J | TMB10J1# | | L / 10.5 | 10.5 ≧ L / 10 | 10 ≦ L | |
| シリーズ | TMB10JT1# | | | | | |
| TML06J | TMB06JW1# | L = (15.5) ^{※ 1} | | | | |
| シリーズ | T MIDOODW T# | | L ≧ 15.1 | 15.1 > L ≧ 15.0 | 15 > L | |
| TML10J シリーズ | TMB10JW1# | | | | | |

※1 測定寸法Lの初期の値は参考値を示しています。