仕様一覧表

○交換 △改造・追加 一既設品

対象	交換用品•機能	
機械室	制御盤	0
	モータ	0
	- 巻上機	0
	減速機	0
	遠隔端末	Δ
昇降路	ガイドレール	_
	主ロープ	0
	ガバナ	_
	テールコード	0
	昇降路ハーネス	0
のりば	三方枠	_
	操作盤	0
かご	かご枠	_
		_
	ドアマシン	_
	天井照明(蛍光灯からLEDへ変更)	0
	操作盤	0
その他	遠隔監視対応インターフェース*	0
	P波感知器付地震時管制運転	Δ
	停電時自動着床装置(トスランダー)	Δ

[※] この機能を発揮するためには、弊社との保守契約をしていただく必要があります。

エレベーター・リニューアルについてのお問い合わせ窓口

東芝エレベータ株式会社

-	_	_	11		**************************************	_	(00)5710 0000
東	京	支	社	〒140-0014	東京都品川区大井 1-28-1	2	(03)5718-0366
西	東京	支	店	〒190-0012	立川市曙町 1-36-3(東芝立川ビル)	7	(042)540-5684
北	海 道	支	社	〒003-0004	札幌市白石区東札幌 4 条 2-1-1	2	(011)837-1055
東	北	支	社	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡 4-2-3(仙台 MT ビル)	2	(022)298-1098
北	関東	支	社	〒330-9531	さいたま市大宮区桜木町 1-7-5(ソニックシティビル)	23	(048)645-9900
新	潟	支	店	〒950-0088	新潟市中央区万代 3-1-1(新潟日報メディアシップ)	2	(025)241-4422
東	関東	支	社	〒260-0014	千葉市中央区本町 15-1 (京成千葉中央ビル)	2	(043)225-3521
神	奈 川	支	社	〒220-0012	横浜市西区みなとみらい 4-4-2(横浜ブルーアベニュー)	2	(045)307-1075
中	部	支	社	〒450-0002	名古屋市中村区名駅 4-8-18(名古屋三井ビルディング北館)	2	(052)564-1066
静	岡	支	店	〒422-8062	静岡市駿河区稲川 2-1-1(伊伝静岡駅南ビル)	2	(054)284-4982
北	陸	支	店	〒920-0856	金沢市昭和町 16-1(ヴィサージュ)	2	(076)222-9113
関	西	支	社	〒545-6030	大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43(あべのハルカス)	2	(06)6622-3460
京	都	支	店	〒600-8216	京都市下京区塩小路通西洞院東入る東塩小路町843-2 (日本生命京都ヤサカビル)	2	(075)371-5025
兵	庫	支	店	〒650-0001	神戸市中央区加納町 4-2-1(神戸三宮阪急ビル)	2	(078)332-3033
四	国	支	社	〒760-0065	高松市朝日町 2-2-22(東芝高松ビル)	2	(087)811-0202
中	国	支	社	〒730-0051	広島市中区大手町 2-7-10(広島三井ビルディング)	23	(082)504-1064
九	州	支	社	〒810-0072	福岡市中央区長浜 2-4-1(東芝福岡ビル)	2	(092)762-7058

その他、全国のサービス情報センター・営業所・サービスステーションが皆様のエレベーター・エスカレーターの快適な



⚠ 安全に関する注意

- ●法令を順守してください。
- ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

TOSHIBA

東芝エレベータ株式会社

本社 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34

東芝エレベータ株式会社の最新情報や製品情報は、下記インターネットホームページをご覧ください。 https://www.toshiba-elevator.co.jp/



VEGETABLE この印刷物は、環境に配慮した植物油インクを使用しております。

●このカタログは2022年10月の発行で、2023年5月の増刷です。仕様および外観は、改良のために予告なしに変更することがあります。 EL3133(1)-23.05 2500-23.05(NS) ©TOSHIBA ELEVATOR AND BUILDING SYSTEMS CORPORATION 2022-2023

TOSHIBA



乗用4人乗りエレベーター リニューアル

ELFRESH MINI

制御 リニューアル

主に制御に関する機器を入れ 替える工期に配慮したエレベー ターリニューアルです。





のりば



抗菌凸文字ボタン



ご操作盤とのりば操作盤のボタン 無機抗菌剤を練込んだ抗菌凸 ISO22196 文字ボタンを採用しました。 抗菌加工されていないボタンとくら べ、細菌の増殖割合が100分の1以


下の抗菌効果があります。

for KOHKIN

建物を維持するためには エレベーターのリニューアルが重要

建物設備のリニューアルといえば外壁や電気、空調などのリニュー アルだけと思いがちです。

しかし、エレベーターにも耐用年数があり、重要な共有設備として リニューアルする必要があります。




LC評価、長期修繕計画、診断、資産評価、ERのための建築物のライフサイクルマネジメント用データ集(改訂版) (公益社団法人ロングライフビル推進協会)より作成

エレベーターのリニューアルは 竣工後20~30年がおすすめ

定期的なメンテナンスをしていても、経年劣化により、初期性能が維 持できなくなり、性能の低下が懸念されます。

エレベーターの経年劣化と性能限界



一般社団法人日本エレベーター協会の資料を参考にしています。

基本什様

気配りアナウンス機能

満員時や異常時に、かご内の乗客にタイムリーなメッセージをア ナウンスします。

照明•換気扇自動休止機能


待機中のかごは、天井照明や換気装置を一定時間作動後、自動 的に休止させ、消費電力の節減をはかります。

行先階取消し機能

うっかり間違った行先階ボタンを押してしまった場合、そのボタン をポンポンと2回続けて押すと、間違った行先をキャンセルできま す。エレベーターのムダな運転を省くだけでなく、押し間違いによ る気まずさもなくします。

P波感知器付地震時管制運転

P波(初期微動)を感知した時点 地震波の到着イメージ で、エレベーターのかご操作盤に 「地震」と表示し、「地震です。降り てください。」とアナウンスを行いま す。エレベーターは最寄階に停止 してドアを開き、乗客を降ろします。 S波(主要動)が小さい場合には通 常運転に戻りますが、一定以上の 揺れ(低Gal)を感知した場合に は、運転を休止します。フィールド エンジニアの到着後、安全を確認 し復帰します。



地震には、最初の揺れ「P波:primary wave (初期微動)」と、続いて来る大きな揺れ 「S波:secondary wave (主要動)」があります。P波はS波にくらべて伝わる速度が速 く、大きな揺れの前にやってきます。

24時間365日エレベーターを見守る 東芝遠隔監視付メンテナンス

東芝遠隔監視付メンテナンスは遠隔通話機能に加え、万一故障 が発生した場合には弊社サービス情報センターが瞬時にキャッ チ、全国のサービス拠点より通報を受けたエンジニアが急行、迅 速、的確な対応を行います。



●この機能を有効にするためには、弊社とのメンテナンス契約が必要です。

停電時自動着床装置(トスランダー)

突然の停電時、停電灯が点灯し、アナウンスを行います。電源は 専用バッテリーに切り替わり、エレベーターを最寄階に着床さ せ、ドアが開きます。また、エレベーターが階の途中ではなく、ド アが開けられる位置に停止している場合は、自動的にドアが開 きます。



●SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

●実際の工事では、お客様の機器やオプション、機器の状態により工期や交換される機器が変更されることがあります。