


TOSHIBA

東芝エスカレーター

ロングスカートはさまれ防止



ロングスカートはさまれ防止設置のご提案


エスカレーターにロングスカートがはさまれる事故が増えています。

特に下りエスカレーターで、ロングスカートが「踏段」の端部に入り込み、降り口で「踏段」と「コム」の間にはさまれ、巻き込まれる事象が発生しています。



「ロングスカートはさまれ防止」を下りエスカレーターの降り口付近に設置することにより、ロングスカートの他、丈の長い衣服やサンダルなどはさまれ・巻き込まれ事故の防止にも効果的です。

ロングスカートが「踏段」と「コム」の間にはさまれ、巻き込まれるイメージ

「ロングスカートはさまれ防止」がない場合



「ロングスカートはさまれ防止」を設置した場合



- 「ロングスカートはさまれ防止」は樹脂成形品です。
- 「スカートブラシ ディフレクター」との併用はできません。

東芝エレベータ株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34
ホームページアドレス <https://www.toshiba-elevator.co.jp>



安全に関する注意

- 法令を順守してください。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

お問い合わせ窓口



この印刷物は、環境に配慮した植物油インクを使用しております。